Wechsel des Silikon-Auslaufschlauchs bei Schilling-Büretten (Art.-Nr. 1 068, 1 069)

1. Mit einem Messer wird die Auslaufspitze aus Glas abgeschnitten, Silikonreste sorgfältig entfernen.
2. Die 3 Schrauben an der Armatur des Auslaufhahns entfernen. Anschließend kann das Bürettenteil mit dem Silikonschlauch entnommen werden.
3. An der Glasolive der Bürette den alten Schlauch abschneiden, Reste sorgfältig entfernen.
4. Austauschschlauch wieder auf die Olive schieben.
5. Hahnsystem durch Drücken öffnen und das Glasteil durchschieben. Silikonschlauch darf nicht eingeklemmt werden.
6. Schrauben wieder anziehen und Auslauf-



a) Glasauslaufspitze
b) Silikonschlauch
c) 3 Schrauben
d) PVC-Schlauch

Ersatzteile Schilling-Büretten	Art.-Nr.
Glasauslaufspitzen für Schillingbüretten (a)	1 075
Silikonschlauchabschnitte (b)	1 076
PVC-Schlauch-Abschnitte (d)	1 078

Änderungen vorbehalten · Copyright Poulten & Graf GmbH · Rev. 202402 · D-Wertheim · 02/2024